

# BAKTERIOLOGISK VANDKONTROL



**Bråde Vandværk**  
**v. Henrik Marcus Pedersen**  
**Næbbevej 18A**  
**4560 Vig**

**Analyserapport 170327-1**  
**27. marts 2017**  
**Blad 1 af 1**



**Prøvetager:**                   **Laboratoriet (DS/ISO19458)**  
**Prøvedato:**                   **22. marts 2017**

## MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE

	<b>Tid</b>	<b>Temp.</b> °C	<b>Coliforme</b> pr. 100 ml	<b><i>E. coli</i></b> pr. 100 ml	<b>Kimtal 37</b> pr. ml	<b>Kimtal 22</b> pr. ml
Iltning	10:10	-	< 1	< 1	1	1
Efter Filter	10:15	8,4	< 1	< 1	2	13

Metode:                   SM9223, 20.ed.   SM9223, 20.ed.   DS/EN6222   DS/EN6222

Vandkvalitetskrav iflg. BEK. 802.

Vandværk:	i.m.	i.m.	5	50
Ledningsnet:	i.m.	i.m.	20	200

Morten Due, *civ.ing.*

Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Oplysninger om usikkerhed kan rekvireres.

Tegnforklaring: < mindre end.   > større end.   i.m. ikke målelig.